



Dorfbrunnen Herbetswil / SO

Herbetswil	Brunnen Dorfplatz; Brunnenstock aus Jurakalk mit Flechten überwachsen.	
-------------------	--	---

Brunnen	errichtet	Becken	Brunnenstock, Figur	Bemerkungen	Foto
Dorfplatz	1826	Jurakalk-Monolith 3.2 x 1.6 m	Jurakalk	Wasseranalyse	
Moosstrasse 28	o.J. (19. Jh.?)	Jurakalk-Monolith 3.2 x 1.6 m	Jurakalk	Dank des in genügender Menge aus der Hammerrainquelle vorhandenen Trinkwassers sind die Dorfbrunnen mit einem starken Wasserstrahl eingestellt.	
Moosstrasse 26	o.J. (19. Jh.?)	Jurakalk-Monolith	--	auffällig starker Wasserstrahl	
Hinterer Hammer (Hinter Hammer 40)	o.J. (19. Jh.)	Jurakalk (mutmasslich aus dem lokalen Steinbruch Hammer; Reuchenette-Fm.)	Jurakalk	Stark verwittertes Kalkbecken; der lokale Kalkstein eignet sich weniger gut für beständige Brunnenbecken.	
Gasthof zum Reh	1985	gelber Jurakalk	--	"Zur 600-Jahrfeier 2006"	
Am Hammer (Hinter Hammer 42)	2003	Jurakalk aus dem franz. Jura	Jurakalk aus dem franz. Jura	Bildhauer: Norbert Eggenschwiler, Balsthal; Wasseranalyse	

Schulhaus	2006	gelber Jura-kalk mit vielen Muschelbruchstücken	--	"Zur 600-Jahrfeier 2006"	
Kirche	o.J.	Gusseisen	Gusseisen	nicht mehr als Brunnen verwendet	
Bürgerplatz	2020	Holz	Holz	Alle Angaben und Foto des Bürgerplatzbrunnens von: www.herbetwil.ch ; Mitteilung vom 11.08.2020.	
Erfasste Brunnen in Herbetswil: 8 Laufbrunnen auf 540 Einwohner [1 Brunnen pro 68 Einwohner]					
Die Wasserversorgung Herbetswil basiert auf der sehr ergiebigen Hammerrainquelle (siehe Wasseranalyse Hinterer Hammer). Weitere, aber weniger ergiebige Quellen werden ins Trinkwassernetz eingespeist (Mischwasser Dorfplatz). Wasseranalyse Dorfplatz Herbetswil Wasseranalyse Hinterer Hammer					

Böhm, 2021